

各種にパワー（ひずみゲージを含む）、トルク、温度、加速度計などのセンサーを配置。

FIG 2-1